



SENADO DE LA REPUBLICA
SECRETARIA GENERAL LEGISLATIVA

FECHA 11/3/2021 HORA 11:15 AM

RECIBIDO POR Rosaura Lindy

SENADO REPUBLICA DOMINICANA

Dr. Cristóbal V. Castillo

Senador Prov. Hato Mayor

Resolución que solicita al excelentísimo señor presidente de la Republica Luis Abinader Corona, instruir al Ministro de Obras Públicas para la reconstrucción del edificio de Oficinas Gubernamentales de Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor.

Considerando Primero: Que La provincia de Hato Mayor tiene como municipio cabecero a Hato Mayor Del Rey, en la que se encuentra ubicado el edificio que ocupa la mayoría de las oficinas e instituciones del estado dominicano con sede en la provincia, dicho edificio se encuentra localizado entre la bifurcación de las calles 27 de febrero y Palo Hincado. algunas de las oficinas que están en esta edificación Gubernamentales son:

- * Gobernación Provincial
- * Junta Central Electoral
- * Distrito Escolar 05-04
- * Secretaria de Estado de Trabajo
- * Dirección General de Impuesto Interno.
- * Plan Social de la Presidencia.
- * Inapa.
- * Dirección Provincial de la Juventud.
- * Secretaria de Estado de la Mujer.
- * Oficialía Civil.
- * Tarjeta Solidaridad.
- * Entre otras.



SENADO REPÚBLICA DOMINICANA

Dr. Cristóbal V. Castillo

Senador Prov. Hato Mayor

Considerando Segundo: Que este edificio de oficinas gubernamentales (huacalito) de Hato Mayor del Rey, amerita una reconstrucción inmediata por los agrietamientos hundimientos y las filtraciones que se producen en su techo los cuales son tan grandes y evidente que aterran los empleados y visitantes que tratan de no pernoctar por mucho tiempo en el mismo;

Considerando Tercero: Que esta edificación fue construida por el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer, en la década de los 90, El mismo fue inaugurado en el gobierno constitucional comprendido entre (1996-2000) del presidente Dr. Leonel Antonio Fernández Reina, con varios vicios de construcción los que se han agravados en los últimos años, a tal extremo que los empleados siempre están moviendo de lugar los escritorios por las constante filtraciones, debido a que en los tiempos de lluvia (acampa fuera y llueve dentro);

Considerando Cuarto: Que debido al tiempo de la construcción de este edificio, en la explanada frontal se han ido levantado todas las losetas, provocando que esta parte de la edificación este en tierra y en muy mal estado;

Considerando Quinto Cuarto: Que este edificio donde se concentran a diario cientos de personas es un peligro público, por lo que si no se reconstruye cuando antes puede desplomarse en cualquier momento por lo que los empleados, visitantes y todos un pueblo claman por la reconstrucción inmediata de dicha edificación ya que los daños en la estructura física van desde el primer hasta el tercer piso, en este último nivel es tangible observar como las vigas y columnas van dejando al descubierto las varillas por la humedad que arrastran las filtraciones en el techo.



SENADO REPÚBLICA DOMINICANA

Dr. Cristóbal V. Castillo

Senador Prov. Hato Mayor

Vista: La Constitución de la República,

Vista: Ley No. 41-08 de Función Pública y crea la Secretaría de Estado de Administración Pública.

Vita: Ley 786 de Secretarías de Estado del año 1934, se conforma la Secretaría de Estado de Comunicaciones y Obras Públicas,

Visto: El Reglamento interno del Senado.

RESUELVE

Primero: Solicitar, al excelentísimo señor presidente de la República Luis Abinader Corona, instruir al Ministro de Obras Públicas para la reconstrucción del edificio de Oficinas Gubernamentales de Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor.

Segundo: Comunicar, esta resolución al presidente de la República Luis Abinader Corona, para los fines correspondientes.

DADA.....

Iniciativa Presentada Por


Dr. Cristóbal V. Castillo L.
Senador de la República Dominicana
Provincia Hato Mayor

